


(整理No. 0001)

平成 21 年〇月〇日

〇〇〇〇 会社 殿

東京都千代田区神田五軒町一丁目  
〒101-0041 翔和町  
日本シーリング材工業会  
会長 事務局長  
Tel (03) 3255-2841  
FAX (03) 3255-2183  
URL <http://www.sealant.gr.jp>  
Eメール: info@sealant.gr.jp



シーリング材種判定結果について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、この度ご送付頂きましたシーリング材サンプル 3 箇所分は、すべて PCB 含有シーリング材ではないことが判明されました。

よって材種判定結果を別紙にてご報告申し上げます。

また、現物サンプルは廃棄させていただきました。

尚、平成 18 年 8 月に国交省より「建築物解体工事共通仕様書・同解説（平成 18 年度版）」「建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（平成 18 年版）」が発表されており、PCB 含有シーリング材が独立した項目として、両解説書に記載されていますので、ご参照ください。

敬具

記

物件名： 〇〇〇〇 改修工事

判定結果 PCB分析の要否： 否



シーリング材種判定及び PCB 含有分析の要否判定報告書 〈第一次判定〉

依頼のあったシーリング材の材種鑑定及び PCB 分析の要否について判定結果をご報告致します。

物 件 名		〇〇〇〇 改修工事 (整理No. 0001)		
No.	採取場所 (部位, 被着体)	材 種	PCB分析の要否	
1	1F 打継目地	PU	要・不要	
2	1F 出入口サッシ廻り	PU	要・不要	
3	2F サッシ廻り	MS	要・不要	
4			要・不要	
5			要・不要	
6			要・不要	
7			要・不要	
8			要・不要	

【材種】 PS : ポリサルファイド系、SR : シリコン系、MS : 変成シリコン系、  
PU : ポリウレタン系、AC : アクリル系、BU : ブチル系、  
YC : 油性コーキング材、ET : その他

- (1) 判定は既存シーリング材の見分け方 (外観・指触・燃焼など) に基づいて実施しました。
- (2) 判定が PS の場合のみ PCB が含有されている可能性があります。サンプルを返却致しますので第二次判定で専門の分析機関 (ホームページに掲載) にて、PCB 含有有無分析を依頼してください。
- (3) 分析で PCB を含有していることが判明した場合、建物所有者は「廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物保管基準」に従い適切に保管し、「ポリ塩化ビフェニール廃棄物の適正処理の推進に関する特別措置法」に基づき、保管等の届出をしてください。
- (4) 判定が PCB 含有 PS 以外のシーリング材の廃棄は、安定型 (混合) 廃棄物として処理してください。

《問合せ先》 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-5 (翔和須田町ビル 9F)  
日本シーリング材工業会 事務局 URL <http://www.sealant.gr.jp>  
TEL : 03-3255-2841、FAX : 03-3255-2183、e-メール : [info@sealant.gr.jp](mailto:info@sealant.gr.jp)